



实木地板分级

PERGO®

WOOD PARQUET

	优选	活泼	自然
			
基本颜色	变化自然	靓丽多变	极其多变
木射线	允许	允许	允许
纹理结构		无限制	无限制
结疤尺寸	 直径不超过3mm 的单节不能视为 疤结。 计算平均尺寸： (A+B) / 2 ≤ 25 mm	≤ 50 mm	≤ 100 mm
结疤数量	每米 ≤ 3 个	无限制	无限制
黑线尺寸	≤ 3 mm x 100mm	无限制	无限制
黑线数量	≤ 1/m	≤ 3 / m	无限制
裂纹	不允许	允许裂纹, 宽度≤ 3mm, 长度不超过板长的一半。	允许裂纹, 宽度≤15mm, 长度不超过板长的一半。
边材大小	≤20%板宽	≤50%板宽	无限制



特点：

自然变化的色彩

1. 一块板上有多个结疤
2. 有木射线
3. 只允许小结疤 ($\leq 25\text{mm}$)
4. 有结疤组
5. 黑线 $< 3 \times 100\text{mm}$
6. 边材 $< 20\%$ 板宽

1

5

3

2

4

- 特点：
靓丽多变
- 1. 一块板上有多个结疤
 - 2. 有木射线
 - 3. 允许有中等大小结疤 (≤50mm)
 - 4. 黑线
 - 5. 边材<50%板宽

5

4

6

1

2

8

3

7

- 特点：
极其多变
- 1. 一块板上有多个结疤
 - 2. 允许大结疤 (≤100mm)
 - 3. 修补结疤≤50mm
 - 4. 有结疤组
 - 5. 黑线
 - 6. 自然裂纹
 - 7. 芯材
 - 8. 边材

木材特征

木射线	活结	填充结疤	边材
			
木射线是木材中的通道, 将营养物质输送到树干中心。当树干在木地板上切割和加工时, 木射线呈现为银线, 通常也称为镜子。这些看起来与木纹垂直。	健康的或有生命的疤结是树枝的剩余部分。当木材被砍断并加工成木地板后, 活结的内芯仍然完好无损。	疤结内芯脱落之后会形成空节或死节。然后对疤结进行填充, 保证地板拥有完好的抛光效果。	边材是树干的有机部分, 可以将水份和树液运送到树的各个部分。芯材以前也是边材, 是已枯萎的树内芯, 通常颜色较深。边材具有新的构造, 因此总是比芯材轻。可在木质地板上看到颜色对比效果。

黑线	纹理	结疤组	芯材与自然裂纹
			
黑线可能是长的黑树节、矿质条纹或黑色纹理。这些变色往往是土壤中的矿物质或树周围的外部因素影响树本身所形成的。	木纹是木材中相对较浅/硬与较深/软的交替纹理, 这是四季变化形成不同的生长因子所致 (例如年轮)。根据树木的切割方式不同, 会显示出不同的纹理特点: 直纹、山纹 (在木地板中常常也称为花朵或教堂式纹理)。	一群较小的疤结分布紧密, 不超出10mm范围, 这通常称为结疤组。一群结疤的合并区域被认为是一个结疤。	芯材是一棵树上生长时间最久的部分, 通常颜色较深。这是树干内最干燥的地方, 因此在木地板制造过程中更容易出现裂纹。